



4X M10

NL:
Bout M10 / M12 aandraaien tot hij niet meer verder kan.
De plaat zal hierdoor iets vervormen.

GB:
Fasten the M10 / M12 bolt to the maximum.
The steelplate will therefore deform a little bit.

FR:
Serrer le vis M10 / M12 tout au maximum.
Par conséquent, la plaque se déformera un peu.

DU:
Schraube M10 / M12 so fest wie möglich anziehen.
Die Stahlplatte wird sich hierdurch ein wenig deformieren.

Title:
Ophangset m.b.v. draadstangen XR10-30
GA8690

Tek. N°:
BI_GA8690
file-name.: BI_GA8690a.dft
Solid Edge tekening